

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Москвы «Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера»		
Фактический адрес	115409, г. Москва, Каширское ш., д.42, к.3		
Юридический адрес	115409, г. Москва, Каширское ш., д.42, к.3		
Округ, район	ЮАО, Москворечье-Сабурово		
Телефон/ E-mail	8(499)324-01-74, 8(499)324-80-13, dshirithera@culture.mos.ru		
Вид деятельности	Дополнительное образование		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент культуры города Москвы		
Форма собственности объекта	Оперативное управление		
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)	отдельно-стоящее 3-х этажное здание		
Количество и назначение входов	1 центральный вход, 3 запасных		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)			500
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья			есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому			нет
Возможность дистанционного обслуживания			нет

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	доступна	доступна	доступна	доступна
Входная группа	доступна	доступна	доступна	доступна
Пути движения	доступны	доступны	доступны	доступны
Зона оказания услуги	доступна	доступна	доступна	доступна
Санитарно-бытовые помещения	НЕ доступны	частично доступны	доступны	доступны

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	частично доступен	доступен	доступен	доступен
Доступность услуги	доступна	доступна	доступна	НЕ доступна
Доступность итоговая	Объект частично доступен для инвалидов			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	НЕ НУЖДАЕТСЯ
Вход (входы) в здание	НЕ НУЖДАЕТСЯ
Путь (пути) движения внутри здания	НЕ НУЖДАЕТСЯ
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	НЕ НУЖДАЕТСЯ
Санитарно-гигиенические помещения	В РАМКАХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Все зоны и участки объекта в целом	В РАМКАХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации не планируются

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)
после выполнения работ по адаптации частично доступен

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «20» июня 2017 г.,

Дата составления паспорта «26» августа 2019 г.

Руководитель организации

Михалёва Л.Н.

Председатель общественной организации инвалидов

Кулёва Н.И.
/Ф.И.О/

М.П.

